

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ROSICE

ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST – PŘÍLOHA Č. 5

**SOULAD ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
S JEDNOTNÝM STANDARDEM**

IMPORT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 583782 spuštěn v 2025-03-11 09:08:04

Načtení reseneuzemi_p.shp

Tabulka ReseneUzemi úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce ReseneUzemi : 1

Zkontrolováno: Tabulka ReseneUzemi neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor uzemiprvkyrp_p.shp

Načtení plochyrvz_p.shp

Tabulka PlochyRZV úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyRZV : 659

Zkontrolováno: Tabulka PlochyRZV neobsahuje nulové geometrie

Načtení zastaveneuzemi_p.shp

Tabulka ZastaveneUzemi úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce ZastaveneUzemi : 18

Zkontrolováno: Tabulka ZastaveneUzemi neobsahuje nulové geometrie

Načtení uzemnirezervy_p.shp

Tabulka UzemniRezervy úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce UzemniRezervy : 16

Zkontrolováno: Tabulka UzemniRezervy neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor koridoryp_p.shp

Načtení koridoryn_p.shp

Tabulka KoridoryN úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce KoridoryN : 78

Zkontrolováno: Tabulka KoridoryN neobsahuje nulové geometrie

Načtení plochyzmen_p.shp

Tabulka PlochyZmen úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyZmen : 155

Zkontrolováno: Tabulka PlochyZmen neobsahuje nulové geometrie

Načtení plochypodm_p.shp

Tabulka PlochyPodm úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyPodm : 6

Zkontrolováno: Tabulka PlochyPodm neobsahuje nulové geometrie

Načtení vpsvpoas_p.shp

Tabulka VpsVpoAs úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce VpsVpoAs : 156

Zkontrolováno: Tabulka VpsVpoAs neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor vpsvpoas_l.shp (linie)

Načtení uses_p.shp

Tabulka USES úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce USES : 92

Zkontrolováno: Tabulka USES neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor systemsidelnizelene_p.shp

Varování: Neexistuje soubor systemverprostr_p.shp

----- KONTROLY -----

----- KONTROLA - ReseneUzemi (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi v atributu Obec_Kod jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují geometrie v nesouladu s hranicí obce v RÚIAN.

Status: OK

----- KONTROLA - PlochyRZV (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu Cash jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu Index jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - ZastaveneUzemi (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi v atributu Obec_Kod jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - UzemniRezervy (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce UzemniRezervy neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce UzemniRezervy neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce UzemniRezervy v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce UzemniRezervy v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - KoridoryN (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují duplicity

Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - PlochyZmen (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen v atributu Etapizace jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - PlochyPodm (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm je pro Id (US|DU) vyplněno Datum

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm je pro Id (RP|DR) vyplněno Datum

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm pro Id = DO není vyplněno Datum

Status: OK

----- KONTROLA - VpsVpoAs (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují duplicity

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - USES (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Cash jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Oznaceni jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES jsou v souladu atributy Typ a Oznaceni

Status: OK

----- KONTROLA RASTRŮ -----

----- Kontrola textů -----

----- Kontrola vykresy.xml -----

Zkontrolováno: Soubor vykresy.xml je validní a v souladu s požadavky viz. <https://etl-up-new.uur.cz/etl-v2/help>.

----- Kontrola souborů -----

Zkontrolováno: výkres 583782_A1_ZCU.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_A2_HLV.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_A3_KDI.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_A4_KZV.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_A5_KES.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_A6_KVP.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_A7_KUK.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_A8_VPS.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_B1_KOV.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_B2_SV.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_B3_ZPF.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_B4_VOZZCU.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_B5_VOZHLV.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 583782_B6_VOZVPS.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

----- Kontrola pdf -----

Zkontrolováno: 583782_A1_ZCU.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_A2_HLV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_A3_KDI.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_A4_KZV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_A5_KES.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_A6_KVP.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_A7_KUK.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_A8_VPS.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_B1_KOV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_B2_SV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_B3_ZPF.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_B4_VOZZCU.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_B5_VOZHVLV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 583782_B6_VOZVPS.pdf je validní PDF/A

----- Kontrola prostorové reference -----

----- Kontrola metadat -----

Zkontrolováno: Všechny výkresy jsou opatřeny popisem ve vykresy.xml

----- Kontrola rozlišení -----

Zkontrolováno: soubor 583782_A1_ZCU.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_A2_HLV.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_A3_KDI.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_A4_KZV.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_A5_KES.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_A6_KVP.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_A7_KUK.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_A8_VPS.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_B1_KOV.tif má rozlišení 299.93
Zkontrolováno: soubor 583782_B2_SV.tif má rozlišení 299.94
Zkontrolováno: soubor 583782_B3_ZPF.tif má rozlišení 299.96
Zkontrolováno: soubor 583782_B4_VOZZCU.tif má rozlišení 299.96
Zkontrolováno: soubor 583782_B5_VOZHVLV.tif má rozlišení 299.96
Zkontrolováno: soubor 583782_B6_VOZVPS.tif má rozlišení 299.96

----- Kontrola barevné hloubky -----

Zkontrolováno: soubor 583782_A1_ZCU.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_A2_HLV.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_A3_KDI.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_A4_KZV.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_A5_KES.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_A6_KVP.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_A7_KUK.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_A8_VPS.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_B1_KOV.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_B2_SV.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_B3_ZPF.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_B4_VOZZCU.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_B5_VOZHVLV.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 583782_B6_VOZVPS.tif má bitovou hloubku 24 bitu

----- Kontrola umístění -----

Zkontrolováno: Výkres 583782_A1_ZCU.tif je osazený v rámci řešeného území.

Zkontrolováno: Výkres 583782_A2_HLV.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_A3_KDI.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_A4_KZV.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_A5_KES.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_A6_KVP.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_A7_KUK.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_A8_VPS.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_B1_KOV.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_B2_SV.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_B3_ZPF.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_B4_VOZZCU.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_B5_VOZHLV.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 583782_B6_VOZVPS.tif je osazený v rámci řešeného území.

----- KONTROLA TEXTŮ -----

OK 583782_B1_TVZ_JSUPD.pdf je ve formátu pdf/a
OK 583782_B2_TVZ_VOZUP.pdf je ve formátu pdf/a
OK 583782_B3_vyhodnoceni_stanovisek.pdf je ve formátu pdf/a
OK 583782_B4_vyhodnoceni_pripominek.pdf je ve formátu pdf/a
OK 583782_oduvodneni.pdf je ve formátu pdf/a
OK 583782_text.pdf je ve formátu pdf/a

Status: OK

Finální shp vytvořeny a zazipovány.

----- KONEC IMPORTU -----

IMPORT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 583782 ukončen v 2025-03-11 09:09:25

Status: Varování